

Erledigt

ThinkPad T460 i5-6300U IPS 1920x1080 kann kein M.2 2242 SATA am M.2 WAN Port

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. März 2019, 12:35

Nein, die passt gar nicht. Der Sockel ist PCIe, die Transcend M.2 Type 2242 Formfaktor. Ich habe auch keine M.2 PCIe SATA in Baulänge 42 mm gefunden. Ich habe mich damit nur beschäftigt, weil im Bios ein Boot-Device angezeigt wird und die WWAN Antennen im Gehäuse abseits mit Tesa befestigt wurden.

Ich habe jetzt externe Time Machine via USB. Geht auch. Zusätzlich intern wäre ganz nett gewesen.

Ansonsten ist das T460 ein annehmbares Gerät, sehr zu empfehlen. Hat sich somit gelohnt, das X1 zurück zu geben. Danke nochmals für Deine Unetrstützung dabei.