

Erledigt

DW-1820a

/

Broadcom

BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. März 2019, 14:18

Aktuell habe ich die Karte nicht verbaut da BT mit dieser Karte immer wieder ausgefallen ist. Die DW-1560 dagegen hat dieses Problem bei meinem Zenbook nicht.

Du könntest was Testen. Seit [AirportBrcmFixup](#) V1.1.7 gibt es dafür den Startparameter

"brcmfx-driver=[0|1|2], 0 - AirPort.BrcmNIC-MFG, 1 - AirPort.Brcm4360, 2 - AirPort.BrcmNIC".

Damit sollte mit dem Startparameter

Code

1. brcmfx-driver=1

nur noch der Kext AirPort.Brcm4360 geladen werden und die Karte ohne jeglich sonstigen Einstellungen laufen.

Das könntest mal Testen ob ich da richtig liege. 😎

PS: Läuft BT bei dir Stabil?