

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 18. März 2019, 13:10

Letztlich musste ich die ARPT Methode in Clover entfernen und schon funktionierte meine Wlan Karte wieder