

## Beitrag von "FARV" vom 20. März 2019, 12:26

## Zitat von murashi

Zumindest ein kleines Flash Laufwerk für's System kann man doch verbauen?

Naja... man könnte das Fusion-Drive/HDD durch ein 2.5" SATA-SSD austauschen.

Wie das mit NVM-SSD's auf PCI-Basis ausschaut muss man abwarten, bis iFixit die Dinger zerlegt hat.

Ich denke aber, dass auch in den 2019'er iMacs entweder verlötete oder mit proprietären Sockel ausgestattet SSD's zum Einsatz kommen. Das macht die Sache wieder aufwendiger. Und man muss für das "Upgrade" die Kiste öffnen, was wiederum mit dem Verlust der Garantie zu Buche schlägt.

Ansonsten bleibt nur die Möglichkeit externe SSD's per USB oder Thunderbolt anzuschließen. Und die TB-SSD's kosten halt doch noch ordentlich Kohle.