DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE Verbindungsproblem

Beitrag von "anonymous_writer" vom 22. März 2019, 09:03

Bei Verwendung des AirPort.Brcm4360 läuft WLAN 1A.

Bei mir läuft nur BT nicht zuverlässig stabil. Mit der DW-1560 läuft BT dagegen ebenfalls 1A.

@iPhoneTruth,

mit deinem <u>BrcmPatchRAM2_debug.kext</u> lief BT , jedoch kann ich damit den Laptop kalt nicht starten. Funktionierte nur immer nach einem Neustart. Auch der neuste <u>BrcmPatchRAM2</u> debug.kext hilft da nicht. Außerdem war damit nach Sleep BT tot.

Daher jetzt wieder die DW-1560 verbaut. In der Praxis ist da eh kein merkbarer Unterschied zwischen diesen beiden Karten.