

# 10Gb-BaseT Lan für Asus X299 Prime Deluxe?

**Beitrag von „DSM2“ vom 25. März 2019, 11:34**

Leute...Leute.. zunächst einmal beeinflusst hier die Karte absolut gar nichts, sondern dein Mainboard deaktiviert SATA6G\_56 weil du im Slot 16\_4 die PCIe Karte eingesetzt hast und dieser ein PCH Slot ist. Damit alles mehr oder weniger weiter normal funktionieren kann, muss dein Board etwas opfern, in diesem Fall SATA6G\_56, da dein 7820X lediglich über 28 Lanes verfügt. Ist an SATA6G\_56 deine MacOS platte dran ?

[derpuma](#) : bei allem Respekt aber was hat das hier alles mit USB zu tun?