

Erledigt

[Erfolgreich] Erster Hackintosh mit MSI X299 SLI Plus und i7-7820X - Probleme bei der Installation (ehemals Gigabyte X299 UD4 Pro)

Beitrag von „SazzSomewhere“ vom 31. März 2019, 14:49

Motherboard ausgetauscht, neues BIOS geflashed, Forum-Profil updated 😊

Anschließend ins Bios gestartet und "Load Optimized Defaults" ausgewählt

[DONE] SATA auf AHCI einstellen

[NOT FOUND*] HPET ggf. auf 64Bit einstellen * -> steht zwar als BIOS-Option im Handbuch, scheint aber im BIOS nicht implementiert zu sein

[NOT FOUND] XHCI-Mode : Auto

[DONE] XHCI-Hand Off : Enabled

[NOT FOUND] EHCI-Hand Off : Enabled

[DONE] vt-D falls vorhanden : Disable

[NOT FOUND] Powermanagement ggf. auf S3 only stellen

[NOTHING DONE] Jedes ggf. vorgenommene Overclocking ausschalten

[DONE] Secure Boot : Disable

[DONE] CPU EIST : Disable

[DONE] Above 4G Memory

[DONE] Boot UEFI only

Bleibt jetzt nach den Plus hängen