

Erledigt

[Erfolgreich] Erster Hackintosh mit MSI X299 SLI Plus und i7-7820X - Probleme bei der Installation (ehemals Gigabyte X299 UD4 Pro)

Beitrag von „DSM2“ vom 31. März 2019, 18:40

Kommt immer aufs Board und die GPU drauf an [apfelnico](#)

Beispiel:

Sage 10/G als auch dein verwendetes Deluxe bekommst du mit neuem Bios ohne Above 4G nicht durch die GPU Initialisierung, auch mit nur einer GPU!

Selbiges Verhalten ist auch beim Standard Sage, Deluxe II etc der Fall.