

**Erledigt**

## nach einbau einer m.2 datenplatte ist m.2 systemplatte langsam (in diskutility via sata bus erkannt)

Beitrag von „rubenszy“ vom 9. April 2019, 16:52

Nicht das lesen sonder das Schreiben macht die Wärme, das heißt kurz gesagt, es wird von deiner Projektplatte gelesen und auf die Systemplatte wird es geschrieben, von daher ist es ganz richtig das die, bei Hitze runter Taktet.

Benutze doch mal HWMonitor der sagt dir auch wie war die platte ist.

