

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg


Beitrag von „revunix“ vom 17. April 2019, 15:38

Hey zusammen,

[Zitat von Mac](#)

Edit (15.04.2019): Nach einer ganz fiesen Kernel Panic Action nach dem [BIOS Update 2401](#), gibt es dies nächsten Monate keine Experimente mehr.

Ich bekomme mit deinem EFI schon wieder den Timeout. Hab das ganze auf einem USB Stick ausprobieren wollen.



XhciDxe-64.efi ersetzt dann wohl den **XHCI-unsupported.kext** ?