

Erledigt

SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows

Beitrag von „Hack-Noob“ vom 25. April 2019, 10:45

Ich glaube nicht, dass es an den PCIe Lanes liegt.

Ich muss meine Kartons noch mal durchsuchen, angeblich war bei der TB Karte eine Treiber CD dabei. Habe zwar kein CD Laufwerk im Rechner, aber irgendwo liegt noch ein SuperDrive in externen Gehäuse rum.

Ich gehe immer noch davon aus, dass

- **entweder** die Treiber auf dem ASUS Board oder für die TB Karte nicht richtig installiert sind, oder fehlen (die Seite von ASUS ist ein Krampf!!!)
- **oder** die [Bios Einstellungen](#) nicht korrekt sind
- **oder** die Karte kaputt ist.

Gibt es noch mal extra Treiber von Intel die ich installieren müsste?

i7-8700k mit z390 Chipsatz müsste doch diese doofe Thunderbolt Karte zum Laufen bekommen...

Habe auch mal ASUS geschrieben, aber nach bisherigem Kontakt und dem was man im Internet liest könnte ich da auch die Fleischtheckenfachverkäuferin im Supermarkt fragen.