

Erledigt

RAM Erweitern

Beitrag von „griven“ vom 26. April 2019, 00:13

Kannst es trotzdem mal versuchen die Sticks zu mischen sprich immer eine Bank mit je einem neuen und einem alten bestücken das kann schon viel ausmachen reicht ja schon wenn die Riegel leicht unterschiedliche Timings haben...