

Erledigt

Installation auf Raid0 schlägt fehl mit "Es konnte kein Preboot-Volume für die Installation von APFS erstellt werden"

Beitrag von „apfelnico“ vom 26. April 2019, 15:34

[Zitat von CMMChris](#)

Im iMac Pro stecken zwei SSDs im Raid0 Verbund.

Glaube ich nicht. Dort steckt eine PCIe 3.0 x4 NVMe SSD an PCI0\RP01\ANS2.