

Erledigt

USBPorts.kext

Hackintool

Anleitung


Verwirrung

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. April 2019, 00:15


Korrekt, diejenigen die du brauchst hast du, die wären auch 15.

wenn alles korrekt wäre musste im IOexplorer so aussehen.

hier ein beispiel von mir;



und im Hackintool müsste es so aussehen;



Wenn das mit deiner Daten nicht übereinstimmt wird da vermutlich irgendwo noch ein

USBInjectAll oder der Portlimitpatch noch drin sein.

Gruss Coban