

Erledigt

Usb Kext oder ssdts funktionieren nicht

Beitrag von „ozw00d“ vom 1. Mai 2019, 10:56

Servus,

hab mich mal dran gemacht und wollte mir mit dem Hackintool ssdts bzw. eine Usbport.Kext erstellen.

Leider scheint mein board ein sehr eigenwilliges verhalten zu haben.

Beim erstellen vorgegangen wie in der Info vom Hackintool beschrieben uia_exclude=ss und uia_exclude=hs sowie uia_include=hsxx;hsxx;hsxx benutzt.

Sobald es daran geht die USB Sticks anzustöpseln habe ich folgendes verhaltne bemerkt:

USB 2.0 Stick wird an allen HS Ports erkannt,

USB 3 Stick nach umstellen auf uia_exclude=hs wird nicht mehr erkannt

Lasse ich uia_exclude weg und starte mit meiner eigenen exkludierung, habe ich meine usb 2/3 ports bis auf einen immer im hackintool grün leuchten.

Als Probe habe ich IOJones sowie IORegistryExplorer benutzt um hier so vorzugehen wie bei der exkludierung die ich vorher hatte.

Neuerdings leuchtet hier garnichts mehr auf.

Ohne USBInjectall.kext geht bei mir nur noch USB2.0, die USB 3 Ports zucken dann nicht mal mehr.

Hat jemand ein ähnliches Problem?

Für Lösungsvorschläge bin ich wie immer dankbar.