

Erledigt

Clover Bootloader startet während dem booten neu (INSTALL VERSUCH)

Beitrag von „rsaupp“ vom 2. Mai 2019, 15:03

[Zitat von derHackfan](#)

Mit der Nvidia GTX 1070 oder mit Intel UHD 630, bei letzteres bitte unbedingt den ApfsDriverLoader.efi aktuell halten, dann sollte es mit iMac18,1 und neuer funktionieren.

danke , is nun komplett aktuell inkl. Clover v2.4_r4925 inkl 18.1 ... funktioniert leider nicht ...
als Anhang meine EFI ...