Asus XG-C100C für zu extremer Verzögerung nach Systemstart

Beitrag von "troehl" vom 2. Mai 2019, 19:13

Ich habe ein Asus 10G ethernet karte eingebaut und die funktioniert auch allerdings mit einem kleinen Problem.

Nach dem Systemstart dauert es einige zig Minuten, bis der Bildschirm erscheint.

Es sieht so aus, als würden die Grafikkarte und die Netzwerkkarte um den PCI Bus "kämpfen".

Danach verhält sich alles normal. Die Geschwindigkeit beim Filetransfer ist mit 600 Mbs auch erstmal ausreichend, die Karte steckt im PCI 3 Slot, der ist nicht direkt mit der CPU verbunden.

Ich habe hier bereits im Forum gesucht, aber auf dieses Problem ist wohl noch niemand gestoßen. Auch habe ich von Mietzies patch gelesen, aber den brauchte ich bisher nicht. Habe nur diesen KextstoPatch:

com.apple.driver.AppleEthernetAquantiaAqtion 6275696C 742D696E 62626262 62626262

System: Mainboard Asus Prime 370A, Graka Asus ROG Vega 64 (in Slot PCI 1)

Ergänzung: weitere Tests haben ergeben, dass das Problem nur im Zusammenhang mit der Vega 64 auftritt. Mit einer RX 580 gibt es das Problem nicht, das System startet ganz normal.

Es scheint also, das dieses Board Probleme mit den PCI Landes hat, wie auch immer. Komischerweise nicht unter Windows.

Ich bin jedenfalls mit meinem Latein am Ende.