

# Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 15. Mai 2019, 16:15

## Zitat von koy

Probierte mich gestern an der Anleitung, aber leider hat sich bei **fast** keinem der Ports was geregelt (grün geworden) und gleichzeitig gab es bei bereits funktionierenden Ports gar keine Reaktion im IORegistryExplorer.

2 Möglichkeiten:

1. du hast nach XHC in der Suchleiste gesucht, dann regt sich absolut garnichts
2. Dein IORegistryExplorer hat einen Bug und zeigt die Einträge nicht grün an. In diesem Fall erscheinen aber an der Schnittstelle im IOReg direkt nach dem verbinden des USBSticks einige erweiterte Einträge. Du musst also nicht nach grün Ausschau halten, sondern nach erscheinenden Einträgen am XHC Controller in IOReg. Ansonsten Screenshot bitte...

## Zitat von koy

Ich nutze größtenteils noch die DSDT für Coffee Lake aus dem Thread [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#). Die enthält diese beiden Patches zum Entfernen des Port Limits

Durch eine DSDT kann das PortLimit nicht verändert werden, da verwechselst du etwas. Solltest du wirklich ein PortLimitPatch benutzen, würde ich dir dazu raten diesen zu entfernen, diese und andere Anleitungen sind explizit verfasst um die Nutzung dieses Patches zu umgehen.