

**Erledigt**

## **Dell E5520 Installation**

**Beitrag von „2111\_ms“ vom 22. Mai 2019, 16:40**

Bei mir hängt der Stick jetzt im "Welcome to Clover" screen... Darunter steht "scan entries"

Irgendjemand eine Idee, was ich machen kann?

Im Anhang ist die Aktuelle EFI.

Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?

EDIT: Im EFI ist jetzt auch noch der HFSPlus treiber installiert, aber nicht unten in der ZIP