

Erledigt

Asus UX303L Laptop


Beitrag von „anonymous_writer“ vom 24. Mai 2019, 21:00

Der BrcmBluetoothInjector.kext bringt dich nicht weiter. Der ist gedacht nur für das Testen von BT. Die Karte muss laufen mit den genannten beiden Kexten. Eventuell liegt das Problem an einer anderen Stelle.

>>>> Ist doch genau diese Karte oder ?:

[DW1550 Broadcom BCM94352HMB MIT HALF MINI PCIE SCHNITTSTELLE in einem Mini PCI-E Wireless Card To PCIe Adapter](#)

Für Audio poste doch bitte mal ein Bild vom Hackintool so wie das im hier im Bild.



Es wird dir mit diesem Tool eine Anzahl von möglichen Layout ID's angezeigt. Die must du alle Testen. 😊

Audio Info:

| Name | Wert |
|-------------|---|
| Controller | Intel 7 Series HD Audio Controller (2x80861E20) |
| Vendor | Realtek (0x10EC) |
| Codec | Realtek ALC892 (2x0892) |
| Layout ID | 1 |
| Revision | 4 |
| Min. Kernel | 5 |
| Max. Kernel | 7 |
| | 12 |
| | 15 |