

Erledigt

Kein CPU Powermanagement

Beitrag von „bluebyte“ vom 28. Mai 2019, 16:19

[CMMChris](#) Der Rechner hat zwar ohne Mucken gestartet. Jedoch hat die CPU bei Belastung nicht hoch getaktet. Blieb bei 800MHz. Beim Start hat er auch etwas länger gebraucht. Bildschirmhintergrund vom Desktop war für ein paar Sekunden schwarz. Ich sage mal, für einen Intel Core i5-3550 mit 77Watt TDP lohnt der ganze Aufriss nicht. Dann lieber einen flüssigen Rechner mit durchgehend 3,3GHz als eine lahme Ente.

[Blackspell](#) Vielleicht solltest Du doch mal eine Grundreinigung machen oder über die Anschaffung eines neuen Lüfters nachdenken. Meine CPU hat im Idle-Modus eine Temperatur von 50-53 Grad. Der Lüfter der CPU dreht mit 1534 rpm. Mit smcFancontrol dreht er um die 900 rpm. Dann steigt aber auch die Temperatur. Dann lieber konstante Drehzahl. Das ist gesünder für die CPU, den Lüfter und für die Nerven.