

Erledigt

BCM94352HMB kein Bluetooth möglich

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 5. Juni 2019, 22:30

Servus, welcher Fujitsu Laptop ist das? Manche haben ein eingebautes extra Bluetooth Modul, das ist z.B. bei meinem e782 der Fall. Das dort verbaute Bluetooth Modul wird aber nativ erkannt, habe dann nur eine WLAN Karte ohne Bluetooth verbauen müssen, und alles (inkl. Continuity Airdrop usw) läuft; vielleicht ist das bei deinem auch so oder ähnlich