

**Erledigt**

## **Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. Juni 2019, 14:02**

Hast du mal mein Bios-Profil bei dir reingeladen? Vielleicht bringt "Load Optimized Defaults" und anschließendes Laden des Profils was? Oder gleich ein CMOS-Reset (einfach kurz die zwei Pins des Clear CMOS Jumpers mit nem Schraubenzieher brücken) und dann mein Profil laden.

Ich wüsste nicht, warum WiFi nicht gehen sollte. Auch Bluetooth muss in dem von mir angegebenen Slot funktionieren. Das USB-Kabel von der WiFi-/Bluetooth-Karte muss jedenfalls in den USB-2.0-Header des Motherboards, aber das wirst du eh so gemacht haben.

Vielleicht ist ja auch die Karte oder der Adapter defekt.

Möglicherweise bringt es auch was, im Clover-Boot-Menü mal F11 zu drücken (NVRAM Reset)?