

Erledigt

Feintuning nach Einbau RX580

Beitrag von „Nightflyer“ vom 10. Juni 2019, 16:39

Hast du WhatEverGreen.kext und lilu.kext im Kext-Ordner?

Und SMBIOS auf iMac Pro 1.1 setzen auch mal testen.

Nvidia Webdriver hast du entfernt?

Und die IGPU im Bios abschalten wenn noch nicht geschehen