

**Erledigt**

## **Neue AMD Installation Ryzen 5 2400G/ Asus Strix Radeon RX580 8GB 2x8GB 3200er Lan und Audio Funktioniert**

**Beitrag von „ralf.“ vom 12. Juni 2019, 07:36**

PrelinkedKernel erneuern geht nicht bei 10.14.6 Beta 1 weil es keinen 10.14.6-AMD-Kernel gibt.

Besser würde es gehen wenn du 10.14.5 runterlädst und mit Vanilla installierst.

In der Anleitung sind ja die ganzen Spoiler

Jeder Spoiler für eine andere macos-Version und ne andere Installationsweise.

für 10.14.6 nur folgendes

Spoiler anzeigen