

Erledigt

BCM94352HMB kein Bluetooth möglich

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 14. Juni 2019, 00:10

Ich habe da (auch bei Audio, das war ja nur mit VoodooHDA zum Laufen zu bekommen bei mir) die Vermutung, dass die vorgesehene Dockingstation da einige der Kompromisse erforderlich macht, bzw. z.B. für die etwas andere Nomenklatur bei den Grafik Ausgängen verantwortlich ist - oder auch dafür, dass die Audio Layout IDs nicht von einem "normalen" Gerät übernommen werden können, da sobald z.B. der Laptop im Dock steckt SOWOHL über das Dock ALS AUCH über die Laptopbuchse/internen Lautsprecher Audio ausgegeben werden kann, in Windows und Linux auch gleichzeitig. Das gibt es bei einem Mac halt nicht und man muss sich schon wundern, wie es überhaupt so gut laufen kann, bei mir gehen an der Fuji Docking Station sämtliche USB Ports, HDMI geht auch, Audio ebenso.