

Erledigt

Skript, um externe Festplatten vor dem automatischen Sleep "korrekt auszuwerfen"?

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 17. Juni 2019, 16:55

Ja, meine Ports sind alle funktionsfähig. Ich kann auch an allen ports eine HDD anschließen, ohne die Meldung mit zu wenig Strom zu bekommen...Habe mit dem Hackintool einen USBPorts.kext erstellt. Da das Problem der nicht korrekt ausgeworfenen Geräte auch bei echten Macs vorhanden ist, glaube ich auch, dass es nicht daran liegt. Also kommt man um den Sleepwatcher wohl nicht herum, oder? Danke schon mal an alle.