

Erledigt


Nicht genug Strom über die USB Ports

Beitrag von „Holz_Michel“ vom 18. Juni 2019, 21:47

Geh mal in den Tab USB.

Wenn du fertig bist, sollte es so aussehen, wie hier:

Unten bei dem (i) öffnet sich eine detaillierte Anleitung, wie man vorgehen muss. Hab mich auch ewig nicht mit dem Tool anfreunden können 😊



EDIT: Den USB C Nicht als mustergültig ansehen, habe nur schlichtweg kein schnelles USB-C Gerät sondern nur einen Adapter auf USB2 😊