

High Sierra auf P8P67-PRO

Beitrag von „bobpedro“ vom 6. Juli 2019, 19:02

[Mocca55](#) was kann ich denn noch versuchen? Kein Standby ist schon eine nervige Einschränkung.

Denkst Du ich bin auf dem richtigen Weg damit den USB Port der Broadcom-Karte auf intern zu stellen?

Dann muss ich wohl nochmal etwas Zeit investieren um irgendwie ein korrektes USB-Mapping zu bekommen.