

**Erledigt**

## **Anleitung: macOS Mojave/Catalina auf SSE4.1 CPU (z.B. Core 2 Duo) installieren.**

**Beitrag von „Dentai“ vom 11. Juli 2019, 20:01**

Ich möchte kurz zu bedenken geben, dass durch Fehlen von SSE4.2 auch Treiber nicht mehr korrekt funktionieren. Das ist nicht die Regel aber sobald diese SSE4.2 Befehle voraussetzen ist da schluss und kann eine Konfiguration die als lauffähig gilt, inkompatibel machen.

Konkretes Beispiel damals bei der HD 5770. Bei einem fast identischen Systeme einmal OBB und einmal nicht mehr zu gebrauchen.