

**Erledigt**

## **Bei AMD - Aus dem laufendem System eine SSD installieren**

**Beitrag von „Franziska1993“ vom 11. Juli 2019, 20:20**

Hallo globoxnoob,

ich habe mir mal die config.plist angesehen sowie den Kext-Ordner.

Den Kernelpatch hast Du ziemlich weit unten in der config.plist eingetragen, was wohl so richtig ist, da ansonsten dein HighSierra streiken würde.

Was mich wundert ist die Tatsache, das ich kein USB-Kext oder USB-Fix im "Other-Ordner" finde.

Funktionieren deine USB 2.0 Anschlüsse "out of the Box"?

Mein ASUS Board streikt, was die USB 2.0 Anschlüsse angeht.

Gruß Franziska