

Erledigt

Im Menü "über den Mac" fehlt der Reiter: Speicher

Beitrag von „apfelnico“ vom 16. Juli 2019, 00:38

Der Speicher ist bei diesem Modell fest eingelötet ab Werk. Es gibt keine Aufrüstmöglichkeit, keine Sockel, nur direkte Speicherchips auf dem Board.