

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 20. Juli 2019, 13:42

Warum bleibt bei mir das CSM nicht aus "nie", hast Du eine Ahnung ?

Falls ich mir z.B. eine AMD RX580 kaufe müssen wir dann etwas umstellen in der config ?

Ansonsten würde ich dann gerne die SMBios Sache angehen und eine "eigene" erschaffen. ich habe noch die funktionierende von ElCapitan das war aber ein iMAC Early 2013 mit der werden wir nichts mehr anfangen.

Kannst Du mich ein wenig durch die Erstellung "führen" ?

