

Erledigt

SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows

Beitrag von „Sturmfels“ vom 23. Juli 2019, 20:57

Hallo,

baue gerade meinen ersten Hackintosh. Fing alles sehr gut an, habe bei Youtube einen guten "How to"-Instructor gefunden und der Hackintosh lief nach 2 Stunden. Jetzt bin aber in ein Problem gelaufen, das schon seit Tagen an mir nagt. Ich habe von meiner Tochter ein Thunderbolt Display "geerbt", und dazu habe ich mir die ThunderboltEX3 geholt. In PCIEX16-3 gesteckt mit Motherboard und Grafikkarte verbunden. BIOS auf Thunderbolt Support gestellt, aber nichts vom Thunderbolt zu sehen. Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, wäre schade um das Display. Vielen Dank im voraus.

Habe EFI, IORegistry, Systembericht hochgeladen. Grafikkarte auf PCIEX16-1.

Asus Prime Z370-A, i5-8400, DDR4 16GB, SSD 970 EVO M.2, Radeon RX570, ThunderboltEX3
[Sturmfels.spx.zipSturmfelss iMac.ioreg.zipEFI.zip](https://www.hackintosh-forum.de/forum/thread/41952-solved-asus-thunderboltex-3-funktioniert-weder-unter-mojave-noch-unter-windows/?postID=518564#post518564)