

Erledigt

GA-EX58-UD5 (F12) / X5650 und MSI GTX 770 Gaming welches Mac OS?

Beitrag von „nila“ vom 24. Juli 2019, 09:37

[Zitat von MacGrummel](#)

Hast Du denn verschiedene Slots ausprobiert? Da ist ja nicht immer drin, was dran steht..

GIGABYTE - GA-EX58-UD5	
GA-EX58-UD5 (rev. 1.0)	
Übersicht Spezifikation Unterstützung News/Awards Erfahren Sie mehr	
LAN	2 x Realtek 8111D chips (10/100/1000 Mbit) - Support for Teaming
Erweiterungssteckplätze	2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2) (Note 2) 1 x PCI Express x8 slot, running at x8 (PCIEX8_1) (Note 3) (The PCIEX16_1, PCIEX16_2 and PCIEX8_1 slots support 2-Way/3-Way NVIDIA SLI/ATI CrossFireXTM technology and conform to PCI Express 2.0 standard.) 1 x PCI Express x4 slot 1 x PCI Express x1 slot 2 x PCI slots
Storage Interface	South Bridge: 6 x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices - Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 GIGABYTE SATA2 chip: 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices 2 x JMB322 chips (Smart Backup): 4 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1, GSATA2_2, GSATA2_3) supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices (Note 4) - Support for SATA RAID 0, RAID 1 and RAID 10

ja, den oberen x16 und den farbigen x4 und bei beiden wird die karten nur mit x2 angebunden. super komisch, denn auf dem sabertooth wird sie mit x4 auf allen slots erkannt, was natürlich eine vergleichsweise langsame lese- und schreibegeschwindigkeit zur folge hat..