

Neues Hackbook ASUS ZenBook Pro UX550 4k mit I7 8750

Beitrag von „Manuel“ vom 24. Juli 2019, 18:45

kleines Update von mir habe jetzt eine dw 1560 verbaut wlan geht nur BT nicht , Usb ist auch noch nicht richtig eingestellt habe mal das Hackintool benutzt und einen kext erstellt mit Patchdatei...hat aber keine Besserung gebracht nutze wieder usbinjectall.

Ich könnte Hilfe gebrauchen von Profis

[griven](#) oder DSM2 oder andere die sich damit auskennen .

Habe zwar schon einiges geschafft aber jetzt wäre eine Unterstützung hilfreich.

Ich werde gleich mal den efi.ordner hochladen

Vielleicht nimmt sich ja jemand der Sache an.

Was nicht geht BT,und das Touchpad ,sleep und USBden Rest habe ich soweit denke ich 

Falls das erlaubt ist ...würde ich bei schaffen der Angesprochenen Probleme 50€ an das Forum spenden.