

Erledigt

Dell Precision T3500: Fehlermeldung beim Bootvorgang

Beitrag von „DSM2“ vom 2. August 2019, 00:29

Der Xeon stellt kein Problem dar, die Quadro 600 ist eine Fermi Karte und somit ist maximal High Sierra (10.13.6) möglich, da diese nicht Metal fähig ist.

Welche macOS Version hast du versucht zu installieren ? [So ein HackMac](#)