

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 3. August 2019, 20:21

jo, ist alles aktuell. Sogar die Batterie rausgenommen. Habe sogar ein aktuelles 2.7er AMD-Gop gepatched. NICHTS hilft.

Komisch auch, da unter LEGACY BIOS nur auf dem HDMI-Ausgang das BIOS erscheint. ich habe keine Chance, dieses auf meinen via DP angeschlossenen Hauptmonitor zu bekommen.

Und HDMI macht auch beim booten in macOS Probleme.

Ich hatte noch auf ein Stromproblem gehofft und daher ein extra Netzteil nur für die RADEON VII aufgebaut, aber es scheint auch kein Stromproblem zu sein. Die Karte zieht unter Last ca 190 Watt. Im Idle liegt sie bei 20 Watt. Man findet aber auch keine ähnlichen Fälle im Netz - zumindest nicht in Verbindung mit einer RADEON VII.