

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 19. August 2019, 23:56

Wenn man die Werte ausser acht lässt schaut das was macOS anzeigt „normal“ aus ? Z.B. Die Linksgeschwindigkeit der Partitionstabelle etc. ?

Abgesehen von der M.2 SSD hast Du [derHackfan](#) eine Ahnung warum ich mit Deinem letzten EFI Folder boot probleme bekommen habe so das ich zwar von der M.2 booten konnte aber nur wenn die „alte“ angesteckt im System war, OC zeigt mir mit der M.2 kein OC Auswahlmenü an wenn die alte SSD sbgeklemmt war !? Nur ein paar Fehlermeldungen die ich leider nicht mehr wiedergeben kann.