

Erledigt

Kleine Baustelle am Dell-Hackbook mit DW1830

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. August 2019, 13:07

" hibernationmode auf 0 setze" würde ich mal annehmen Hilft bei diesem Problem nicht.

Hast du es schon mal versucht ob mit diesem Kext das Problem behoben ist?

<https://github.com/acidanthera/AirportBrcmFixup>

Weiter wäre noch interessant welcher Kext für die Karte geladen wird. Richtig sollte sein der "`AirPort_BrcmNIC`".

Auch hilfreich wäre noch ein Bild von den Systeminformationen zu deiner WLAN-Karte wenn diese läuft.

Helfen könnte auch eine SSDT ähnlich der hier im Link jedoch angepasst auf deine Karte.

[DW-1560 Broadcom BCM94352Z mit NGFF M.2 Schnittstelle](#)

Sind alle 3 Antennenausgänge verbunden mit einer Antenne?