OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von "plutect" vom 22. August 2019, 12:52



Danke für die Info und gute Erklärung

Ich habe die "Configuration.pdf" gelesen sonst wäre ich gar nicht weitergekommen, zwischen lesen und verstehen ist zumindest bei mir leider noch ein Unterschied

Ich bin nachdem OC v005 bei mir mit meiner neuen M.2 Karte nicht mehr gebootet hat davon ausgegangen das ich das hier brauche:

0x00080000 (bit 19) — OC SCAN ALLOW DEVICE NVME

Und nat. steht auch in der Anleitung wie man das umrechnet aber mit den Werten die ich probiert habe bzw. herrausbekommen habe bootete er nicht erst mit 0 wahrscheinlich habe ich aber Fehler gemacht.

Hat die "0" eine negative Auswirkung braucht OC eventuell länger bis es bootet ? Ich habe NUR die M.2 mit APFS und Mojave im System brauche kein OC Bootmenü oder ähnliches -> Einschalten und booten so schnell und original MAC ähnlich es geht.