

Intel Speedstep CPU

Beitrag von „kuckkuck“ vom 30. August 2019, 12:34

Keine Sorge! Der IOReg sieht soweit gut aus, da fällt mir gerade nur ein: entweder CPUFriend funktioniert nicht richtig/ist falsch konfiguriert, oder es muss für deinen Prozessor HWP korrekt eingestellt werden. Kenne ich mich aber nicht wirklich mit aus, ich hatte noch nie eine entsprechende CPU...