

Erledigt

HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 4. September 2019, 13:28

Also mit dem AHCIPortInjector.kext bekomme ich jetzt wieder die SATA Geräte angezeigt. Im BIOS gibt es überhaupt keine Einstellungen dazu. Ist so ein großartiges InsydeH20 BIOS.

Edit: Hier ist der [AHCIPortInjector.kext.zip](#) [kuckkuck](#) !