

Erledigt

Thunderbolt 3.0 PCIe-Karte hacktauglich

Beitrag von „DSM2“ vom 9. September 2019, 18:38

Durchaus möglich das MSI das ganze einfach nur per BIOS nicht zugänglich macht.

Sprich ein Board Layout aber bei einem wird es aktiv geschaltet und beim anderen halt nicht.

Ich schaue mal was man vielleicht machen kann, könnte aber etwas dauern...