

Erledigt

Probleme mit SandyBridge

Beitrag von „griven“ vom 15. September 2019, 22:47

Ist das das Modell mit dem Pentium B960 als Prozessor? Wenn ja vergiss macOS auf der Plattform da das OS weder mit dem Prozessor an sich noch mit der Grafik zusammenspielt. Der Pentium hat anders als die Core I Sandy Bridge CPU's nämlich nicht die altbewährte Intel HD3000 Grafik am Start sondern eine abgesteckte Version die von macOS nicht unterstützt wird. Sollte es ein Modell mit einem Sandy Bridge I5 oder I7 sein sieht das Ganze aber natürlich schon wieder ganz anders aus...