

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 23. September 2019, 19:34

rubenszy Wegen des USB-Problems. Apps wie Jettison schaffen da nur bedingt Abhilfe. Zumindest beim Designare-Board (hab allerdings keine Ahnung, ob das damit zu tun hat, welches Board man hat) scheint das unter macOS der Regelfall zu sein, dass das Auswurf-Problem bei schnellerem RAM als 2666 MHz auftritt.