

# **HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh**

**Beitrag von „maxman“ vom 24. September 2019, 11:18**

Leider bekomme ich mein Apollo Twin Thunderbolt Interface so gar nicht zu laufen.  
(unabhängig vom hotplug)

Unter Windows 10 läuft sofort. Dazwischen ist ein Apple T3 auf T2 Adapter.

Hat jemand vlt noch Tipps?