

Erledigt

10.14.6 Hackintosh update und cloverfehler

Beitrag von „user1_“ vom 25. September 2019, 19:47

stimmt, jetzt geht es auch ohne inject !

nach der installation musste ich es aber machen da sonst beide monitore "kein signal" hatten.

jetzt erkennt er auch die vega 56 richtig.

zusammenfassung:

Mainboard ASRock Z390 Extreme 4 ----- Bios version 4.30 -----

Prozessor Intel Core i7 8700k

Grafikkarte Vega 56 8GB HMB2, ASRock, Phantom Gaming

Arbeitsspeicher 4x 8GB DDR4-3000 Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2666C16

im bios einstellen:

VT-d → disabled

CSM → disabled

Secure Boot Mode → disabled

IO Serial Port → disabled

Legacy USB Support → enabled

XHCI Handoff → enabled

Fast Boot → disabled

1. [dieses clover nutzen](#)
2. macOS 10.14.6 nur mit onboard grafik installieren.
3. mit onboard grafik macOS einrichten
4. Grafikkarte einbauen.
5. "It´s done"

danke für die gedult und hilfe an [jhahn](#) 😊