

Erledigt

Conexant CX20632 Audio läuft nicht unter Mojave

Beitrag von „cobanramo“ vom 26. September 2019, 01:12

Hallo Marcus,

Wie du schon bemerkt hast wurden unter Mojave Layouts entfernt, du solltest mit dem aktuellen AppleALC & Bootargs arbeiten. (alcid=28)

Mach bitte ein Backup von deiner EFI und setzt den hier ein.

Es wäre auch von Vorteil aktuelle Clover einzusetzen.

(der zu verfügung gestellte ist aktuell.)

[EFI_Neu.zip](#)

Gruss Coban