

Erledigt

## Kein Audio bei ASRock Z390 Phantom Gaming ITX

Beitrag von „kelkit“ vom 29. September 2019, 22:28

Ich habe meinen Fehler mit der config.plist entdeckt.. bitte nicht lachen, aber habe komischerweise einen Clover Configurator mit der Version 4.xxx genommen (aus 2015 glaube

Oops!

ich) 

nach dem ich den PortLimitPatch entfernt und in dem alten Configurator gespeichert habe, ist deine config.plist mit 8 KB auf 5 KB geschrumpft.

habe wieder komplett deine EFI eingesetzt und alles funktioniert. Danke nochmal. Und auch Danke an [thehawk](#) wegen der Unterstützung oben.

[thehawk](#).. kannst du bitte die EFI oben löschen? Nicht dass andere User meine fehlerhafte config aufgrund der oben erwähnten Tatsache übernehmen sollten.